



NÁVOD K POUŽITÍ FAST EXTRA+



FAST EXTRA + je směs určená pro lepení slinutých, klinkerových a keramických obkladů a dlažeb, velkoplošných a kamenných obkladů (mimo mramoru) na tuhých, nepevných, nestabilních podkladech. Pro vnitřní i vnější použití. Lze aplikovat na podklady jako je beton, tvárnice, cihla, cementové a vápenocementové omítky, cementové a anhydritové stěrky, sádkartonové a sádrovláknité desky, podlahy s podlahovým topením, povrchy pokryté folií a hydroizolací, starý keramický obklad.

POUŽITÍ

Podklad musí být rovný, pevný a suchý, zbavený veškerých nečistot snižujících přilnavost tmelu (tj. prachu, vápna, mastnoty, zbytků starých odpadávajících malířských nátěrů). Pro zvýšení přilnavosti a odstranění prachu je nutné povrch penetrovat přípravkem FAST GRUNT U nebo FAST GRUNT G.

Tmel lze použít na tyto podklady:

- cementové a vápenocementové omítky: po uplynutí min 28 dnů a vlhkosti nepřesahující 4%)
- cementové potěry: (po uplynutí min. 28 dnů a vlhkosti nepřesahující 4 %)
- beton: (po uplynutí více než 3 měsíců a vlhkosti nepřesahující 4 %)
- podklady anhydritové (vlhkost méně než 0,5 %).
- sádrové (vlhkost 1%).
- podklady z extrudovaného polystyrenu (nosné prvky pod obklady) nevyžadují penetraci.

Nerovnosti podkladu do 8 mm mohou být den předem vyplněny taktéž tmelem FAST EXTRA +.

Za stálého míchání vsypeme obsah balení do 6,5 l vody. Mícháme do vzniku jednotné konzistenční hmoty. Poté necháme hmotu na 10 minut odstát a opětovně důkladně promícháme (nedoléváme vodu). Takto připravený tmel je možné používat po dobu cca 2,5 až 3 hodin. Během práce je nutné tmel každých 30 minut promíchat (nedolévat vodu). Obklady před lepením nenamáčejte vodou. Vrstvu lepícího tmelu nanášíme na podklad plochou stranou hladítka, poté přebytek tmelu stáhneme zubatou stranou hladítka (velikost zubů na hladítku závisí na druhu a velikosti obkladů). Dbejme na to, aby nám velikost povrchu, na který nanášíme lepící tmel, umožnila správnou montáž obkladů před uplynutím doby zpracovatelnosti. Pokud během práce přestane tmel lepit do rukou, došlo k překročení doby zpracovatelnosti a je nutné ho odstranit a nahradit čerstvým. Pro dosažení dostatečné přilnavosti musí lepící tmel pokrývat minimálně 80% povrchu obkladu, přičemž ve vlhkých místech, místech vystavených intenzivnímu provozu a u vnějších aplikací až 100% povrchu. Pro zajištění výše uvedeného požadavku naneste na obklad stejnou tenkou vrstvou lepícího tmelu. Obklady nepokládejte beze spár. V závislosti na teplotě a relativní vlhkosti vzduchu můžeme spárovací hmotu nanášet po uplynutí minimálně 48 hodin od nanesení obkladů. Práce je nutné provádět v suchu a při teplotě vzduchu a podkladu od +5°C do +25°C. Čerstvá pokládka musí být chráněna před nepříznivými atmosférickými podmínkami do doby úplného vyschnutí.

SPOTŘEBA

1

Spotřeba závisí na stavu podkladu a velikosti obkladu a činí :

- zuby od 4-6 mm cca 2,1kg/m²
- zuby od 6-8 mm cca 3,2kg/m²
- zuby od 8-10 mm cca 4,2kg/m²

P.W.FAST Sp. Z o.o.
ul.Foluszowa 112
Zielona Góra 65-751

FAST CZ s.r.o.
Centrální sklad a servisní centrum pro ČR a SK
Šaplava, Smidary 503 53

obchod@fastcz.cz
+420 777 777 048
www.fastcz.cz