



## NÁVOD K POUŽITÍ FAST GB1



FAST GB1 je vhodný k vyzdívání stěn a příček z tvárnic z pórobetonu a silikátu.

### POUŽITÍ

Povrch lepených tvárnic musí být důkladně očištěn od prachu a jiných nečistot, které by mohly způsobit snížení přilnavosti lepicího tmelu a znemožnit provedení tenké, rovnoměrné spáry. Pokud není třeba snížit nasákavost podkladu, použijte penetrační přípravek FAST GRUNT G.

Do cca 4,5 litrů čisté vody, za stálého míchání, vsypte obsah pytle až do vzniku jednotné konzistenční hmoty (použijeme míchadlo s nízkými otáčkami). Nechte cca 5 minut odstát a před použitím opětovně promíchejte (nedolévat vodu). Takto připravený tmel je vhodný pro použití maximálně po dobu 2 hodin.

Tmel nanášejte na tvárnice pomocí vyrovnávací nebo zubaté zednické lžice a ihned proveďte korekci do odpovídající polohy (korekci provádějte maximálně do 10 minut). Poklepem gumovou paličkou dosáhnete přesnějšího uložení tvárnic. Nadbytek tmelu opatrně odstraňte zednickou lžicí (neroztírejte na boční povrch plynobetonu).

### SPOTŘEBA

Při tloušťce spáry cca 2,5 mm :

- tloušťka tvárnice 12 cm - cca 3,5 kg/m<sup>2</sup>
- tloušťka tvárnice 24 cm - cca 7,0 kg/m<sup>2</sup>
- tloušťka tvárnice 36 cm - cca 10,5 kg/m<sup>2</sup>